





Anpassung der Bandfilter auf 1 seitiger Leiterplatte realisiert 2/2019 DK3JI

Nun reiche ich noch die Messungen des Anpassverhaltens der geschalteten BP nach. Sicherlich ist das noch optimierbar, aber darauf lag nicht der Focus dieser Versuche.

40m BP



20m BP



Viel Vergnügen bei eigenen Versuchen und dem Selbstbau

vy 73
Andy
DK3JI